

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «Березовская школа-интернат») 623721 п. Монетный г. Берёзовский Свердловской области улица Кирова дом 2 ТЕЛ. 8 (34369) 3 – 40 – 79


Отчет о частичном устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверки деятельности ГБОУ СО «Березовская школа-интернат»


В период с 15.06.2021 г. по 23.06.2021 г. в ГБОУ СО «Березовская школа-интернат» была проведена плановая выездная проверка Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области с целью исполнения «Ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.

При проведении мероприятий по надзору были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ

Отчет об устранении выявленных нарушений:

Нарушения, выявленные в ходе проверки	Устранение нарушений	Срок устранения	Ответственное лицо
Не предоставлены сведения о молниезащите здания	В работе (запрос локально-сметной документации по установке молниезащиты с последующим запросом дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
Косоуры лестничных маршей и балки лестничных клетках в уровне подвала не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости	В работе (запрос коммерческого предложения с последующим запросом дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
Не предоставлены акты ежегодной проверки состояния огнезащитной обработки стропил и обрешетки чердака здания.	Устранено	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ

<p>Отсутствует световой указатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией над дверью, ведущей из коридора первого этажа здания в тамбур эвакуационного выхода в правом крыле здания. Существующий указатель неисправен, подключен к сети электроснабжения здания, в систему оповещения противопожарной защиты здания не включен.</p>	<p>Устранено</p>		<p>Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ</p>
<p>Двери эвакуационных выходов из помещений, ведущих наружу из здания частично оборудованы механическими замками, открываемыми изнутри с помощью ключа.</p>	<p>Устранено</p>		<p>Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ</p>
<p>При срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации не обеспечена блокировка систем вентиляции столовой.</p>	<p>В работе (запрос локально-сметной документации с последующим запросом дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)</p>	<p>до 01.07.2022 г.</p>	<p>Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ</p>
<p>Неисправны двухстворчатые двери лестничных клеток здания. Отсутствует уплотнение в створах.</p>	<p>В работе (запрос коммерческого предложения с последующим запросом дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)</p>	<p>до 01.07.2022 г.</p>	<p>Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ</p>

На первом этаже в коридоре в открытом положении фиксируются противодымные двери.	Устранено		Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
Противопожарная дверь электропитовой на первом этаже не оборудована устройством для самозакрывания.	Устранено	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
В центральной части здания в коридоре подвала перекрыт и забит досками оконный приямок.	В работе (запрос локально-сметной документации с последующим запросом дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
Оконные проемы в противопожарной перегородке между кабинетом столярного дела и коридором первого этажа не заполнены окнами с нормируемым пределом огнестойкости.	В работе (запрос коммерческого предложения с последующим запросом дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
Дежурный персонал, осуществляющий дежурство, не носит вибрационные браслеты системы оповещения и управления эвакуацией.	Устранено	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
Частично не заменены на сертифицированные шкафы пожарных кранов. Отсутствует эксплуатационная документация.	В работе (запрос коммерческого предложения с последующим запросом дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
Произведены изменения объемно-планировочных решений путей	В работе (запрос коммерческого предложения с последующим запросом	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ

эвакуации в холле первого этажа, установлены дополнительные ограждения, ширина открывания которых меньше проектной ширины эвакуационного выхода, ведущего наружу.	дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)		
Помещения чердака здания класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	В работе (запрос локально-сметной документации с последующим запросом дополнительного финансирования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области)	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
В спортивном зале линейные дымовые пожарные извещатели не защищены от механических повреждений.	В работе (планируемый срок устранения – 01.09.2021 г.)	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
Сети электроснабжения в здании и помещениях эксплуатируются с видимыми неисправностями и повреждениями.	В работе	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ
В помещениях № 204, № 214, № 301 оставленные без присмотра включенными в электрическую сеть электробытовые приборы.	Устранено	до 01.07.2022 г.	Щербакова Л.Е., директор Елгина Э.Т., зам. директора по АХЧ Рагозина Г.В., инженер по ОТ и ТБ

Директор

Л.Е. Щербакова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Щербакова Людмила Евгеньевна

Действителен с 21.09.2021 по 21.09.2022